

Số: 6532/TB-BVUB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2023

**THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ**  
**Chung loại mặt hàng: Thẩm định giá các gói thầu**

Bệnh viện Ung Bướu có kế hoạch lựa chọn nhà thầu thẩm định giá gói thầu: “Dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện đầu dò máy siêu âm tim tại đơn vị ICU nội – Bệnh viện Ung Bướu năm 2023-2024”.

Kính mời các đơn vị thẩm định giá quan tâm có khả năng thẩm định giá cung cấp báo giá theo mẫu báo giá đính kèm.

Đề nghị các đơn vị thẩm định giá cung cấp gửi file excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đến địa chỉ email: [thamdinghiabvub@gmail.com](mailto:thamdinghiabvub@gmail.com)


Hồ sơ báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Phòng Tài Chính Kế Toán, Bệnh viện Ung Bướu Số 03, Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM, bao gồm: bảng báo giá có hiệu lực (theo mẫu đính kèm).

Thời gian nhận báo giá: 05 ngày kể từ ngày đăng thông báo trên website của Bệnh viện Ung Bướu.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Các đơn vị có quan tâm;
- Lưu: VT, TCKT.



BS. Phạm Xuân Dũng

Tên nhà thầu:  
Địa chỉ:  
Số điện thoại:  
Email:

**BẢNG BÁO GIÁ**  
Kính gửi: Bệnh viện Ung Bướu

Theo thông báo của Quý bệnh viện, Công ty chúng tôi xin gửi báo giá phí thẩm định gói thầu sau:

STT	Gói thầu thẩm định giá	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (bao gồm VAT) (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện đầu dò máy siêu âm tim tại đơn vị ICU nội – Bệnh viện Ung Bướu năm 2023-2024	Gói	1			
	<b>TỔNG CỘNG</b>					

Ghi chú: Báo giá này có hiệu lực từ ngày.....đến ngày.....

Ngày ... tháng ... năm ...  
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ  
THẦU  
(Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)



SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU



DANH MỤC THẨM ĐỊNH GIÁ

*Dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện đầu dò máy siêu âm tim tại đơn vị ICU nội –  
Bệnh viện Ung Bướu năm 2023-2024*

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ(*)	Khối lượng	Đơn vị tính
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sửa chữa, thay thế linh kiện đầu dò máy siêu âm tim	<b>Thông tin máy:</b> Máy siêu âm tim - Model: Vivid S70N - Hãng sản xuất: GE - Năm sử dụng: 2019 <b>Chi tiết hư hỏng:</b> - Đầu dò M5SC bị sọc giữa vùng quét	01	Dịch vụ