

SỞ Y TẾ  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
**BỆNH VIỆN UNG BƯỚU**

Số: 3057 /TB-BVUB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2026

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Chủng loại mặt hàng: Tư vấn dịch vụ thẩm định giá

**Kính Gửi: Các nhà cung cấp**

Bệnh viện Ung Bướu có kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dịch vụ thẩm định giá gói thầu: “Cải tạo, sửa chữa cụm chiller tại Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 năm 2026”

Kính mời các đơn vị thẩm định giá quan tâm, có khả năng cung cấp báo giá theo nội dung như sau:

1. Thông tin đơn vị yêu cầu báo giá:

- Bệnh viện Ung Bướu
- Địa chỉ: Số 12, Đường 400, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thành phần hồ sơ:

- Bảng báo giá còn hiệu lực, có ký và đóng dấu của đơn vị theo mẫu đính kèm.
- Hồ sơ năng lực nhà thầu (nếu có)

3. Thông tin người nhận báo giá trực tiếp:

- Họ và tên: Phan Thị Thu Huyền (Phòng Tài Chính - Kế Toán)
- Số điện thoại: 0906373626
- Địa chỉ nhận báo giá: Số 03, Đường Nơ Trang Long, Phường Gia Định, Tp. HCM
- Email: thamdinghiabvub@gmail.com

Thời gian nhận báo giá: 05 ngày kể từ ngày đăng thông báo. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

Thời gian nhận chứng thư thẩm định giá: sau 05 ngày kể từ ngày nhận báo giá và ký kết hợp đồng tư vấn dịch vụ thẩm định giá.

Trân trọng, *1/11/1*

**Nơi nhận:**

- Các đơn vị có quan tâm.
- Lưu: VT, TC-KT (PTTH)



*Diệp Bảo Tuấn*

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Email:

## BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Ung Bướu

Theo thông báo của Quý bệnh viện, Công ty chúng tôi xin gửi báo giá phí tư vấn dịch vụ thẩm định gói thầu sau:

STT	Nội dung công việc	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (đã bao gồm VAT) (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
1	Phí tư vấn dịch vụ thẩm định giá gói thầu: “Cải tạo, sửa chữa cụm chiller tại Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 năm 2026”	Gói	01			Bệnh viện Ung Bướu	Nhận dự thảo chứng thư thẩm định giá sau 05 ngày kể từ ngày nhận báo giá và ký kết hợp đồng tư vấn dịch vụ thẩm định giá
<b>Tổng cộng</b>							

Ghi chú: Báo giá này có hiệu lực từ ngày.....đến ngày.....

Ngày ... tháng ... năm ...

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

(Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)



SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU



**DANH MỤC THẨM ĐỊNH GIÁ**

Cải tạo, sửa chữa cụm chiller tại Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 năm 2026

STT	TÊN THIẾT BỊ - NỘI DUNG (Model/ thông số kỹ thuật – Bệnh viện đang sử dụng)	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
<b>A</b>	<b>CHILLER 03: 19XR-70714UELFH52S / 1017Q25809</b>		
1	Board benshaw (KPMX3SLCD)	Cái	1
2	Biến thế nguồn (400VAC ra 115VAC) (GE9T58K2983)	Cái	1
3	Biến thế nguồn (115VAC ra 24VAC) (Basler BE30511012)	Cái	1
4	CB bơm dầu (Siemen CED63B015)	Cái	1
5	Chi phí nhân công thay thế vật tư (mục 1, 2, 3, 4)	Gói	1
6	Phin lọc dầu chính (Carrier 02XR05009501)	Cái	1
7	Phin lọc dầu hồi (Carrier KH11NG070)	Cái	2
8	Phin lọc ẩm (Carrier KH45LE120)	Cái	1
9	Phin lọc môi chất lạnh (Carrier KH45LE171)	Cái	1
10	Dầu máy nén (Carrier PP23BZ103005)	Thùng	2
11	Chi phí nhân công thay thế dầu và phin lọc (mục 5, 6, 7, 8, 9)	Gói	1
12	Chi phí vệ sinh ống bình ngưng tụ (bằng phương pháp cơ khí)	Gói	1
13	Gas lạnh R134A, 13.5kg, Honeywell	Chai	70
14	Nito	Bình	15
15	Vật tư phụ	Gói	1
16	Chi phí nhân công tìm xì và nạp gas	Gói	1
<b>B</b>	<b>CHILLER 04: 19XRV4546347CNS525 / 1017Q25810</b>		
1	Board (ASIC - 728A16270369 AS)	Cái	1
2	Driver board (761E162502210 AS)	Cái	1
3	Chi phí nhân công thay thế vật tư (mục 1, 2)	Gói	1
4	Phin lọc dầu chính (Carrier 02XR05009501)	Cái	1
5	Phin lọc dầu hồi (Carrier KH11NG070)	Cái	2
6	Phin lọc ẩm (Carrier KH45LE120)	Cái	1
7	Phin lọc môi chất lạnh (Carrier KH45ME060)	Cái	1
8	Dầu máy nén (Carrier PP23BZ103005)	Thùng	2
9	Chi phí nhân công thay thế dầu và phin lọc (mục 5, 6, 7, 8, 9)	Gói	1
10	Chi phí vệ sinh ống bình ngưng tụ (bằng phương pháp cơ khí)	Gói	1
11	Gas lạnh R134A, 13.5kg, Honeywell	Chai	1

STT	TÊN THIẾT BỊ - NỘI DUNG (Model/ thông số kỹ thuật – Bệnh viện đang sử dụng)	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
C	<b>CHILLER 01: 19XR-70714UELFH52S / 1017Q25808 CHILLER 02: 19XR-70714UELFH52S / 1017Q25807 CHILLER 05: 19XR-70714UELFH52S / 1017Q25811</b>		
1	Phin lọc dầu chính (Carrier 02XR05009501)	Cái	3
2	Phin lọc dầu hồi (Carrier KH11NG070)	Cái	6
3	Phin lọc ẩm (Carrier KH45LE171)	Cái	3
4	Phin lọc môi chất lạnh (Carrier KH45ME060)	Cái	3
5	Dầu máy nén (Carrier PP23BZ103005)	Thùng	6
6	Chi phí nhân công thay thế dầu và phin lọc (mục 5, 6, 7, 8, 9)	Gói	3
7	Chi phí vệ sinh ống bình ngưng tụ (bằng phương pháp cơ khí)	Gói	3
8	Gas lạnh R134A, 13.5kg, Honeywell	Chai	3
D	<b>Chiller 02: 19XR-70714UELFH52S / 1017Q25807</b>		
1	BOARD BENSHAW	Cái	1
E	<b>Cụm Chiller</b>		
1	Cảm biến dòng, điều chỉnh áp suất khí	Bộ	10
2	Van điện SFV 1251	Bộ	5
3	Van cơ SFV	Bộ	5
4	Bọc foam lại toàn bộ 5 chiller	Gói	1
5	Chi phí nhân công thay thế và code lại phần mềm	Gói	1