

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Ung Bướu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu **Dịch vụ sửa chữa, thay thế phụ kiện máy hấp Getinge khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ sở 1** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung Bướu.
 - Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: CV. Lê Quốc Anh Kiệt – số điện thoại: 0902 313 285
 - Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư, trang thiết bị y tế, Số 03 đường Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
 - Đồng thời nhà cung cấp gửi qua email: phongvttb.bvub@gmail.com (file scan và file excel của Báo giá)
 - Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 06 tháng 05 năm 2024 đến trước 16h30 ngày 15 tháng 05 năm 2024
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 16 tháng 05 năm 2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ theo Bảng sau:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ(*)	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Sửa chữa, thay thế phụ kiện máy hấp Getinge khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ sở 1	1. Thông tin thiết bị: - Tên máy: Máy hấp tiệt trùng. - Model: GSS67H - Số seri: BAA084433 - Hãng sản xuất: Getinge - Năm sản xuất/Năm sử dụng: 2018/2018 - Xuất xứ: Ba Lan	01	Dịch vụ	Bệnh viện Ung Bướu	120 ngày

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ(*)	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
		<p>2. Nội dung thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mô tả hư hỏng: Gioăng cửa bị lão hóa, mất khả năng đàn hồi. Van điều khiển xả chân không bị xì, hoạt động chập chờn. - Cần thay thế: Thay thế 01 gioăng cửa và 01 van điều khiển xả chân không. 				



BS. Đặng Huy Quốc Thịnh