

Số: 1037/TB-BVUB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Hạng mục: Cung cấp dịch vụ sửa chữa thang máy tại số 6, 47 Nguyễn Huy Lượng Bệnh Viện Ung Bướu - cơ sở 1

Bệnh viện Ung Bướu có kế hoạch thực hiện hạng mục “Cung cấp dịch vụ sửa chữa thang máy tại số 6, 47 Nguyễn Huy Lượng Bệnh Viện Ung Bướu - cơ sở 1”

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng thực hiện báo giá theo mẫu danh mục đính kèm.

Đề nghị các đơn vị cung cấp gửi file excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đến địa chỉ email: hcbvub@gmail.com

Hồ sơ báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị, Bệnh viện Ung Bướu – Số 03, Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh, bao gồm:

- Bảng báo giá có hiệu lực.
- Quyết định trúng thầu hoặc Thông báo trúng thầu, Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các dịch vụ đã trúng thầu tại các cơ sở khác (Nếu có).

Thời gian nhận báo giá: : 07 ngày kể từ ngày đăng thông báo trên website của bệnh viện Ung Bướu

Trân trọng./.




Nơi nhận:

- Các đơn vị có quan tâm;
- Lưu: VT, HCQT. (NTP)

GIÁM ĐỐC



BS. Phạm Xuân Dũng



DANH MỤC DỊCH VỤ

(Chủng loại dịch vụ: cung cấp dịch vụ sửa chữa thang máy tại số 6, 47 Nguyễn Huy
Lượng bệnh viện Ung Bướu - cơ sở 1)

Đính kèm theo thư mời báo giá số 1037 ngày 13 tháng 3 năm 2023

1. Danh mục thiết bị sửa chữa:

STT	ĐỊA CHỈ	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐVT	SỐ LƯỢNG	
1	Số 47 Nguyễn Huy Lượng	(Fuji'P' 1350 – 90- 10/10) - Thang số 1			
		Thay mới quạt tản nhiệt tủ điện	cái	1	
2		(Fuji'P' 800 – 90- 10/10) - Thang số 2			
		Cân chỉnh lại rail dẫn hướng cabin	thang	1	
3		Fuji'P' 800 – 90- 10/10) - Thang số 3			
		Thay mới tay vịn trong cabin	bộ	1	
4		(Fuji'P' 450 – 90- 10/10)- Thang số 4			
		Thay mới nút nhấn chiều HQ (loại tròn)	nút	2	
5			Thay mới quạt tản nhiệt tủ điện	cái	1
		(F300KG – 45- 8/8)- Thang số 5			
6	Số 6 Nguyễn Huy Lượng	(ORONA-D20'B'1250 2SO 60 5/5 ARD)			
		Thay mới nút nhấn số 4 trong cabin (HQ)	nút	1	
		Thay mới intercom	cái	1	
		Thay mới dây intercom	mét	45	
		Thay mới quạt hút 400 vuông	cái	1	
		Thay mới quạt thổi 400 vuông	cái	1	
	Thay mới Board đầu car	Board	1		

Ghi chú:

- Thiết bị, vật tư sửa chữa thay thế mới 100 %, có xuất xứ và thời gian bảo hành
- Thời gian sửa chữa và lắp đặt: theo yêu cầu của Bệnh viện