SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ
Gói thầu "Bảo trì hệ thống camera tại cơ sở 1 năm 2023"

Bệnh viện Ung Bướu có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Bảo trì hệ thống camera tại cơ sở 1 năm 2023" theo nội dung khối lượng công việc đính kèm.

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp báo giá theo mẫu báo giá đính kèm.

Đề nghị các đơn vị cung cấp gửi file excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đến địa chỉ email: baogiahcqt@gmail.com

Hồ sơ báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị, Bệnh viện Ung Bướu – Số 03, Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM, bao gồm:

- Bảng báo giá có hiệu lực.
- Quyết định trúng thầu hoặc Thông báo trúng thầu, Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (Nếu có).

Thời gian nhận báo giá: kể từ ngày đăng thông báo trên website của Bệnh viện Ung Bướu đến 16 giờ 00 ngày 22 / 5 / 2023.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Các đơn vị có quan tâm;
- Lưu: VT. /HCQT (PXH)

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ BỆNH VIỆN UNG BƯỚU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BS. Phạm Xuân Dũng

Được quét bằng CamScanner

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

DANH MỤC THIẾT BỊ

(Đính kèm theo thông báo mời báo giá ngày 16 tháng 5 năm 2023)

Stt	Khu vực Nơi đặt đầu ghi		Số lượng		Khoa, phòng quản lý
			Camera	Đầu ghi	
A/ KHU 47 NGUYỄN HUY LƯỢNG					
1	Tầng thượng	Tầng hầm	03	04	Phòng HCQT
		Tầng bán hầm	05		
		Tầng 1 (trệt)	07		
		Tầng Lửng	03		
		Tầng 2	07		
		Tầng 3	07		
		Tầng 4	07		
		Tầng 5	04		
		Tầng 6	05		
		Tầng 7	06		
		Tầng thượng	03		
		Thang Máy	04		
2	Tầng hầm	Hành lang phòng máy Truebeam 1,2	02	01	Khoa VHMX
3	Tầng 1	Nhà thuốc	02	01	Khoa Dược
4	Bảo vệ	Bảo vệ cổng 3	15	01	Phòng HCQT
TỔNG CỘNG (A):			**80**	**07**	
KHU 06 NGUYỄN HUY LƯỢNG					
1	Tầng hầm	Hành lang phòng máy gia tốc 1,2	01	01	Khoa VHMX
2		Phòng máy gia tốc 1,2	12	02	
3	Tầng 3	Phòng CT mô phỏng	02	01	
4	Bảo vệ	bảo vệ cổng 2	09	01	Phòng HCQT
TỔNG CỘNG (B):			**24**	**05**	
KHU 03 NƠ TRANG LONG					

Được quét bằng CamScanner

1	Bảo vệ	Bảo vệ cổng số 1	42	03	Phòng HCQT
2	Tầng trệt	Phòng Cấp Cứu	05	01	Khoa Cấp cứu
		Phòng Kế hoạch tổng hợp	01	01	Phòng KHTH
4	Tầng trệt	Hành lang	02	01	Khoa VHMX
5		Phòng máy gia tốc 3,4	04	01	
6	Tầng 1	Hành lang P. Cách ly	02	01	Khoa Cấp cứu
7		Hành lang P. ICU	06	01	Khoa Cấp cứu
8	Tầng 2	Hành lang	11	02	Khoa ĐTTH
9	Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn		09	01	Khoa KSNK
10	Nhà rác		05	01	Phòng HCQT
11	Kho hồ sơ (Kho Bình Hòa)		03	01	Kho hồ sơ
TỔNG CỘNG (C):			**90**	**14**	
TỔNG (A+B+C):			**194**	**26**	

Nội dung công việc:
- Vệ sinh thiết bị.
- Kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống.
- Xử lý sự cố trong thời gian 24h khi nhận được thông báo.
- Cảnh báo các hư hỏng và đề xuất thay thế thiết bị để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.
- Thời gian thực hiện 06 lần/năm, chu kỳ 02 tháng/lần.

Được quét bằng CamScanner