

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Ung Bướu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu **Dịch vụ sửa chữa, thay thế phụ kiện các giường đa năng khoa Gây mê hồi sức tại cơ sở 1** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung Bướu.
 - Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: CV. Lê Quốc Anh Kiệt – số điện thoại: 0902 313 285
 - Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư, trang thiết bị y tế, Số 03 đường Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
 - Đồng thời nhà cung cấp gửi qua email: phongvttb.bvub@gmail.com (file scan và file excel của Báo giá)
 - Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 22 tháng 03 năm 2024 đến trước 16h30 ngày 02 tháng 04 năm 2024
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 03 tháng 04 năm 2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ theo Bảng sau:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ ^(*)	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Sửa chữa, thay thế phụ kiện các giường đa năng khoa Gây mê hồi sức tại cơ sở 1	Thông tin thiết bị: Giường hồi sức. - Model: ARJOHUNTLEIGH. - Số lượng: 07 giường. - Số Seri: P0516695; P0516696; P0516698; P0516699; P0516701;	01	Dịch vụ	Bệnh viện Ung Bướu	120 ngày

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ(*)	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
		P0516710; P0516712 - Hãng sản xuất: ARJO. - Nước sản xuất: Ba Lan. - Năm sản xuất/ năm sử dụng: 2018/2019. Nội dung sửa chữa: - Bộ lưu điện bị yếu dẫn đến giường hoạt động không ổn định, cần thay thế bộ lưu mới.				

GIÁM ĐỐC



BS. Phạm Xuân Dũng