

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Ung Bướu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu **Dịch vụ Sửa chữa các máy đo điện tim cho khoa Cấp cứu** với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung Bướu.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: CV. Trần Thị Thanh Hà – số điện thoại: 0354 059 333
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
  - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư, trang thiết bị y tế, Số 03 đường Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
  - Đồng thời nhà cung cấp gửi qua email: phongvttb.bvub@gmail.com (file scan và file excel của Báo giá)
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 28 tháng 3 năm 2024 đến trước 16h30 ngày 8 tháng 4 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 9 tháng 4 năm 2024

### II. Nội dung yêu cầu báo giá

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ theo Bảng sau:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ(*)	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
1	Sửa chữa, thay thế phụ kiện máy đo điện tim khoa Cấp cứu	<b>I. Thông tin thiết bị:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tên máy: Máy đo điện tim 03 kênh.</li><li>Model: FCP-8100;</li><li>Số seri: 50200916;50200907 (02 máy).</li></ul>	02	Dịch vụ	Bệnh viện Ung Bướu	150 ngày



STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ <sup>(*)</sup>	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hãng sản xuất: Fukuda Denshi;</li> <li>- Năm sản xuất/ Năm sử dụng: 2019/2023;</li> <li>- Xuất xứ (nếu có): Trung Quốc.</li> </ul> <p><b>2. Nội dung sửa chữa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mô tả hư hỏng: Không in được kết quả liên tục của các chuyển đạo, ngưng đột ngột khi ra kết quả.</li> <li>- Cần thay thế: Thay pin sạc và bàn phím.</li> </ul>				
2	Sửa chữa, thay thế phụ kiện máy đo điện tim khoa Cấp cứu	<p><b>1. Thông tin thiết bị:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên máy: Máy đo điện tim 06 kênh;</li> <li>- Model: FX-8200;</li> <li>- Số seri: 50200412;</li> <li>- Hãng sản xuất: Fukuda Denshi;</li> <li>- Năm sản xuất/ Năm sử dụng: 2019/2023;</li> <li>- Xuất xứ (nếu có): Trung Quốc.</li> </ul> <p><b>2. Nội dung sửa chữa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mô tả hư hỏng: Nắp đựng giấy in bị gãy</li> <li>- Cần thay thế: Thay nắp máy.</li> </ul>	01	Dịch vụ	Bệnh viện Ung Bướu	150 ngày

**GIÁM ĐỐC**



BS. Phạm Xuân Dũng