

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5589 /TB-BVUB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Chủng loại mặt hàng: Tư vấn dịch vụ thẩm định giá

Kính Gửi: Các nhà cung cấp

Bệnh viện Ung Bướu có kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dịch vụ thẩm định giá gói thầu:
“Dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện của 04 máy siêu âm cho khoa Nội soi siêu âm tại Bệnh viện Ung Bướu”

Kính mời các đơn vị thẩm định giá quan tâm, có khả năng cung cấp báo giá theo nội dung như sau:

1. Thông tin đơn vị yêu cầu báo giá:
 - Bệnh viện Ung Bướu
 - Địa chỉ: Số 12, Đường 400, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Thành phần hồ sơ:
 - Bảng báo giá còn hiệu lực, có ký và đóng dấu của đơn vị theo mẫu đính kèm.
 - Hồ sơ năng lực nhà thầu (nếu có)
3. Thông tin người nhận báo giá trực tiếp:
 - Họ và tên: Phan Thị Thu Huyền (Phòng Tài Chính - Kế Toán)
 - Số điện thoại: 0906373626
 - Địa chỉ nhận báo giá: Số 03, Đường Nơ Trang Long, Phường Gia Định, Tp. Hồ Chí Minh.
 - Email: thamdinghiabvub@gmail.com

Thời gian nhận báo giá: 05 ngày kể từ ngày đăng thông báo. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

Thời gian nhận chứng thư thẩm định giá: sau 05 ngày kể từ ngày nhận báo giá và ký kết hợp đồng tư vấn dịch vụ thẩm định giá.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị có quan tâm.
- Lưu: VT, TC-KT (PTTH)

GIÁM ĐỐC

Diệp Bảo Tuấn

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Email:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Ung Bướu

Theo thông báo của Quý bệnh viện, Công ty chúng tôi xin gửi báo giá phí tư vấn dịch vụ thẩm định gói thầu sau:

STT	Nội dung công việc	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (đã bao gồm VAT) (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
1	Phí tư vấn dịch vụ thẩm định giá gói thầu: “ Dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện của 04 máy siêu âm cho khoa Nội soi siêu âm tại Bệnh viện Ung Bướu ”	Gói	01			Bệnh viện Ung Bướu	Nhận dự thảo chứng thư thẩm định giá sau 05 ngày kể từ ngày nhận báo giá và ký kết hợp đồng tư vấn dịch vụ thẩm định giá
	Tổng cộng						

Ghi chú: Báo giá này có hiệu lực từ ngày.....đến ngày.....

Ngày ... tháng ... năm ...

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

(Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)



SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU



DANH MỤC THẨM ĐỊNH GIÁ

Dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện của 04 máy siêu âm cho khoa Nội soi siêu âm tại Bệnh viện Ung Bướu

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
1	Sửa chữa, thay thế đầu dò linear máy siêu âm doppler màu tổng quát 3 đầu dò (Model: Affiniti 50G; Hãng sản xuất: Philips)	1. Thông tin thiết bị: - Tên thiết bị: Máy siêu âm doppler màu tổng quát 3 đầu dò - Mã tài sản: CD100341 - Hãng sản xuất: Philips - Model: Affiniti 50G - Số serial: US618D0833 - Năm sản xuất/ Năm sử dụng: 2018/2020 - Nguyên giá: 1.478.000.000 VNĐ 2. Nội dung sửa chữa: - Mô tả hư hỏng: Đầu dò linear (đầu dò thẳng) xuất hiện nhiều sọc đen (trong đó có 2 sọc lớn nhất) gây ảnh hưởng chẩn đoán. - Nội dung sửa chữa: thay thế đầu dò linear (đầu dò thẳng) 3. Yêu cầu khác: - Thời gian bảo hành: Tối thiểu 03 tháng - Công ty không thu hồi linh kiện thay thế	Dịch vụ	01
2	Sửa chữa, thay thế đầu linh kiện máy siêu âm doppler xách tay, 2 đầu dò (Model: CX50; Hãng sản xuất: Philips)	1. Thông tin thiết bị: - Tên thiết bị: Máy siêu âm doppler xách tay, 2 đầu dò - Mã tài sản: CD100346 - Hãng sản xuất: Philips - Model: CX50 - Số serial: US41800006 - Năm sản xuất/ Năm sử dụng: 2018/2020 - Nguyên giá: 830.000.000 VNĐ 2. Nội dung sửa chữa: - Mô tả hư hỏng: Máy sạc pin không ổn định, không thể dùng chức năng đo hình ảnh siêu âm, báo lỗi "Measurements Unavailable" - Nội dung sửa chữa: thay thế ổ cứng mới và cài lại phần mềm. 3. Yêu cầu khác: - Thời gian bảo hành: Tối thiểu 03 tháng - Công ty không thu hồi linh kiện thay thế	Dịch vụ	01

3	Sửa chữa, thay thế linh kiện máy siêu âm doppler màu tổng quát 2 đầu dò dùng trong phòng mổ (Model: Affiniti 50G; Hãng sản xuất: Philips)	1. Thông tin thiết bị: - Tên thiết bị: Máy siêu âm doppler màu tổng quát 2 đầu dò dùng trong phòng mổ - Mã tài sản: CĐ100330 - Hãng sản xuất: Philips - Model: Affiniti 50G - Số serial: US518D1506 - Năm sản xuất/ Năm sử dụng: 2018/2020 - Nguyên giá: 1.650.000.000 VNĐ 2. Nội dung sửa chữa: - Mô tả hư hỏng: Màn hình lớn (hiển thị) máy siêu âm bị chớp nháy liên tục khi sử dụng khoảng 4-5 giờ gây ảnh hưởng chuyên môn. - Nội dung sửa chữa: thay thế board Front Acquisition (board cắm đầu dò) và thay thế đầu dò linear (đầu dò thẳng) 3. Yêu cầu khác: - Thời gian bảo hành: Tối thiểu 03 tháng - Công ty không thu hồi linh kiện thay thế	Dịch vụ	01
4	Sửa chữa, thay thế linh kiện máy siêu âm doppler xách tay 2 đầu dò (Model: CX50; Hãng sản xuất: Philips)	1. Thông tin thiết bị: - Tên thiết bị: Máy siêu âm doppler xách tay 2 đầu dò - Mã tài sản: CĐ100347 - Hãng sản xuất: Philips - Model: CX50 - Số serial: US41800010 - Năm sản xuất/ Năm sử dụng: 2018/2020 - Nguyên giá: 830.000.000 VNĐ 2. Nội dung sửa chữa: - Mô tả hư hỏng: máy không lên nguồn - Nội dung sửa chữa: thay pin mới. 3. Yêu cầu khác: - Thời gian bảo hành: Tối thiểu 03 tháng - Công ty không thu hồi linh kiện thay thế	Dịch vụ	01